



| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|        |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| k max. | 5,40  | 6,60  | 8,10  | 9,20  | 11,50 | 14,40 |
| s      | 8,00  | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 21,00 |
| dc     | 11,80 | 14,20 | 18,00 | 22,30 | 26,60 | 35,00 |